

СОГЛАСОВАНО
Председатель Кимовской районной
организация ТРО «Всероссийское
общество инвалидов»



«25» января 2019г.

С.М. Володченко

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
комитета по социальным вопросам
администрации муниципального
образования
Кимовский район



Ж.Б. Евсева

2019г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 24

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание

1.2. Адрес объекта 301722, Тульская область, г. Кимовск, ул. Ким, д. 29 А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 586,1 кв. м

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7613 кв. м

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2013

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального 2048 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 1 общеразвивающего вида МКДОУ: д/с № 1

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301722, Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск, ул. Ким, д.29 А.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Павлова, д 19 тел.: 8(48735) 5-45-25, E-mail: obr.mo.kimovsk@tularegion.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
образование

2.2 Виды оказываемых услуг: оказание образовательных услуг в сфере дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 92

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) есть

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 3; № 5. Остановка «Типография»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____) нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Инд. решение с ТСП

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2048 г. г.

в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественной организацией инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 03.05.2017
сайт zhite-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 14 » декабря 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « 10 » декабря 2018 г.
3. Решения Комиссии _____ от « 11 » декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МКДОУ: д/с № 1
В.М. Дуванова
« » 2019 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 24

« 14 » декабря 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание
1.2. Адрес объекта 301722, Тульская область, г. Кимовск, ул. Ким, д. 29 А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 586,1 кв.м.
- часть здания - этажей (или на этаже), - кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 7613 кв. м
1.4. Год постройки здания 1965 , последнего капитального ремонта 2013
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального 2048 г.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 1 общеразвивающего вида, МКДОУ: д/с № 1
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301722, Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск, ул. Ким, д.29 А.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Павлова, д 19 тел. 8 (48735)5-45-64, E-mail: obr.mo.kimovsk@tularegion.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2 Виды оказываемых услуг: оказание образовательных услуг в сфере дошкольного образования
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 92

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 3; № 5. Остановка «Типография»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* () нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У,)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, письмо в администрацию МО Кимовский район
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Дуванова Вера Михайловна, заведующий МКДОУ: д/с № 1, тел. 8 (487-35) – 5- 88-13
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МКДОУ: д/с № 1

_____ **В.М. Дуванова**

«___» _____ **2019 г.**

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 24

Муниципальное образование

Кимовский район

Тульская область

« 10 » декабря 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание

1.2. Адрес объекта: 301722, Тульская область, г. Кимовск, ул. Ким, д. 29 А_

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 586,1 кв. м

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 7613 кв. м

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2013 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального 2048 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 1 общеразвивающего вида, МКДОУ: д/с № 1

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301722, Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск, ул. Ким, д.29 А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: оказание образовательных услуг в сфере дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 92

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- автобусом, маршрутным такси. Остановка «Типография» _____,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____) - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)	1,2,5	1, 2,3, 65
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)	2,3	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 65
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)	-	22, 23, 24, 25, 26,28, 30, 33, 34
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,Г,У)	-	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 66,67,68,6 9,70,71,72 73,74

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)		45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58,59, 60,61,62, 63, 64
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И (О,Г,У)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, Инд реш с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, письмо в администрацию МО Кимовский район
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019--2048 г .г.

в рамках исполнения плановых работ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с Общественной организацией инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

сайт: zhite-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>7</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>7</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>8</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>6</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>4</u> л. |
- Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ план _____ на 2 л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
-

Руководитель рабочей группы (из коллектива д/с)

Заместитель заведующего МКДОУ: д/с № 1 Пронина Т.М.

(подпись)

Члены рабочей группы

Заведующий хозяйством МКДОУ: д/с № 1 Могдалева А.Ю.

(подпись)

Воспитатель МКДОУ: д/с № 1 Анисимова Т.А.

(подпись)

Воспитатель МКДОУ: д/с № 1 Майорова Н.В.

(подпись)

В том числе:

Представители общественной организации инвалидов

Холюшкин Ю.В.

Управленческое решение согласовано « 11 » декабря 2018 г. (протокол № 01)
Комиссией (название) по обследованию и паспортизации объекта

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 24 от «10» декабря 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 1
общеразвивающего вида; 301722 Тульская область, г. Кимовск, ул. Ким, д. 29 А
 (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		3	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	О,К,С	Установить информационный тактильный уличный стенд На высоте 1,5м-4м (название организации, график работы)	Текущий ремонт
				65	Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой (0,5х0,5 м при открывании от себя на расстоянии 0,3м)	Текущий ремонт

				65	Калитка по периметру выделена контрастной маркировкой	С	Калитку по периметру выделить контрастной маркировкой	Текущий ремонт
				3	Кнопка вызова персонала расположена в труднодоступном месте, на высоте 1,4м	К, С, О, У, Г	Установить кнопку вызова персонала со шнурком на высоте 0,85-1,1 м в открытом доступе	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Отсутствуют визуальные средства информации к входу на объект, к детским игровым площадкам	С, Г, У	Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) по пути всему пути движения	Текущий ремонт
					На детских игровых площадках рыхлое дорожное покрытие, присутствуют неровности асфальтового покрытия, на пешеходных дорожках - неровности асфальтового покрытия	К, О, С	Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка, гравия, не допускается	Текущий ремонт
					Перед детскими верандами присутствует	К, О, С	Вход на детские веранды не	Текущий ремонт

					перепад высот в виде лестницы из трех широких ступеней		должен иметь перепад высот. Обязателен свободный доступ. Оборудовать подъем на веранды пандусом 1:10(10%) шириной не менее 0,8 м и длиной не менее 2 м. Допускается применение световых маячков или световых лент. После капитального ремонта перепад высот не должен превышать 0,014м	
				1,2	На территории не оборудованы места отдыха для инвалидов и МГН	К,О,С,Г, У	На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильникам и т.п.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-		-	-

1.4	Пандус (наружный)	нет			-		-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не выделены места для парковки автотранспорта инвалидов	К, С, О, У, Г	Оборудовать автостоянку и определить парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026 согласно СП 42.13330.2016	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО Кимовский район
	ОБЩИЕ требования к зоне «Территории, прилегающей к зданию»	Привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026 СП 42.13330						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка) МКДОУ: д/с № 1	ДП-И (К, Г, О, У)	1, 2, 5	1, 2, 3, 65	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО Кимовский район

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению;

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 24 от « 10 » декабря 2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 1
общеразвивающего вида; 301722 Тульская область, г. Кимовск, ул. Ким, д. 29 А
 (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3, 4, 5, 6, 10	Ширина первого лестничного марша 1,12м, ширина второго лестничного марша 0,97 м Краевые ступени не выделены контрастно цветом Открытая лестница не ограждена с обеих сторон перилами (поручнями) Высота ступеней не одинаковая в пределах одного марша Ребра ступеней лестницы не имеют закругления Отсутствует тактильная направляющая.	К, О, С	Рекомендуется предусмотреть разделительный поручень Краевые ступени выделить контрастно цветом Открытую лестницу оградить с обеих сторон перилами (поручнями). Установить тактильную направляющую перед лестницей за 0,3м размерами 0,5х0,5м При капитальном ремонте привести лестницу в соответствии с нормативами СП 59.13330.2016 п.4.1.16	Капитальный ремонт
					Ширина третьего лестничного марша 2,43м	К, О, С	Оградить лестницу с двух сторон	Текущий ремонт

					Лестница ограждена с одной стороны			
					Поверхность ступеней лестницы скользкая	К, О, С, Г, У	Оборудовать противоскользящее покрытие	
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	К, О, С	Продублировать лестницы пандусами и/или подъемные устройства	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4		Первая входная площадка перед дверью размером 1,12 x 1,84м, присутствует двойная ступень высотой 0,15м	К, С, О.		Текущий ремонт
			5,6		Вторая входная площадка перед дверью размером 0,97 м x 1,64м, присутствует двойная ступень высотой 0,15 м	К, О, С.		
			10		Третья входная площадка перед дверью размером 1,18 м x 2,43м, присутствуют три ступени высотой 0,15м	К, О, С		
					Отсутствует водосток и дренажные решетки	К, О, С, Г, У	Входная площадка при входах, доступных МНГ, должна иметь навес, водоотвод. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 x 2.2.м	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	3, 5, 7		Двери металлические ширина дверного проема – 0,86 м в свету.	К, О, С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт

					Дверь деревянная ширина дверного проема 0,86м в свету			
				3,5 ,7	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С, Г, У	Обозначить габариты дверей световыми маяками на высоте 1,5 м- 2,5 м.	Текущий ремонт
				3,5 ,7, 10	Отсутствует информационна я тактильная таблица с названием организации и режимом работы, продублирован ная шрифтом Брайля, отсутствуют знаки доступности объекта	С, Г, У	Установить информационную тактильную таблицу с названием организации, временем оказания услуг, выполненную рельефно- графическим и рельефно- точечным способом на высоте 1,2-1,6м перед входом в здание со стороны дверной ручки Установить знаки доступности объекта для инвалидов	Текущи й ремонт
				9, 12, 14	Высота дверных порогов - 0,040 м	К, О, С	Установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м.	Текущий ремонт
				8, 11, 12, 13	Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой	К, О, С	Установить дверные ручки нажимного типа	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	ест ь		9, 14, 15, 16,	Высота дверных порогов 0,040 м	К, О, С,	Установить перекатные пандусы. При капитальном	Текущи й ремонт

				17, 18, 19, 20, 21			ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м.	
					Низкий уровень освещенности	К, О, С, Г, у	Установить уровень освещенности согласно СП 52.13330 (не менее 20 лк)	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входов) в здание МКДОУ: д/с № 1	ДЧ-И (О, Г, У)	2,3	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

До адаптации входной группы объекта разработать технологию оказания ситуационной помощи для каждой категории инвалидов.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 24 от «10» декабря 2018 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 1
общеразвивающего вида; 301722 Тульская область, г. Кимовск, ул. Ким, д. 29 А
 (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		22, 23, 24	На путях движения по коридору (перед дверными проемами) отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели	С	Оборудовать пути движения по коридору (перед дверными проемами) тактильно-контрастными предупреждающими указателями, либо выделить контрастным цветом	Текущий ремонт
				22, 23, 24	Отсутствует тактильная информационная мнемосхема с навигацией внутри объекта	С,Г,У	Справа, при входе на объект, на расстоянии 2м-4м и на высоте 0,85м-1,1м установить тактильно-	Текущий ремонт

							звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта.	
				22, 23, 24	Отсутствуют указатели направления движения инвалидов	К, О, С, Г, У	Предусмотреть указатели направления для инвалидов и МГН. Вдоль путей движения, на высоте 0,9 м оборудовать пристенные поручни	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		22, 23, 24	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названиями функциональных зон и направлениями движения	К, О, С, Г, У	Разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного	Текущий ремонт

							шрифта Брайля	
					Ширина дверного проема – 0,8 м Высота порогов до 0,040 м	К, О, С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами Предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м	Текущи й ремонт
				24	Дверные ручки на путях движения по коридорам не имеют окраску, контрастную с окружающей средой	С, У	Нанести контрастную окраску на дверные ручки, отличную от цвета дверей	Текущи й ремонт
				24	Форма установленных ручек на дверях не позволяет инвалиду управлять ими одной рукой	К, О, С,	Установить на дверях ручки нажимного действия либо С-и П- образной формы	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		25, 26	На путях эвакуации, нет указателей направления движения для инвалидов, выполненных на светона копительных информационн ых табличках	К, О, С, Г, У	Предусмотрет ь указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации с названием конечной цели, выполненных на светонакопител ьных информационн ых табличках.	Текущий ремонт

							Установить предупреждающий знак (Е 21)	
				28, 30, 33, 34	Ширина дверных проемов - 0,80 м Высота порогов дверных проемов на путях эвакуации 0,04м	К, О, С	Установить дверь шириной не менее 0,9м в свету Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами Предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м	Текущий ремонт
				28, 30, 33, 34	Форма установленных ручек на дверях по пути эвакуации не позволяют инвалиду управлять ими одной рукой. На путях эвакуации присутствуют задвижки.	К, О, С, Г, У	Установить на дверях ручки нажимного действия либо «С» и «П» образной формы, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм	Текущий ремонт
				28, 30, 33, 34	Полотна дверей и ручки дверей на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную	С	На путях эвакуации нанести контрастную окраску по периметру дверных проемов и	Текущий ремонт

					с окружающей средой		ручки дверей относительно окружающей среды	
					На эвакуационных выходах отсутствует освещенность	К, О, С, Г, У	Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) в зданиях общественного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4	Текущий ремонт
			25, 26	Внешние лестницы эвакуационных выходов, не соответствуют нормам	К, О, С, Г, У	При капитальном ремонте все ступени лестниц должны быть одинаковые по форме, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Оборудовать эвакуационный выход, лестницу продублировать пандусом.	Текущий ремонт	

							Предусмотреть наружную площадку перед дверью 2,2x2,2м, предусмотреть ограждение лестницы и пандуса.	
					Отсутствуют на путях эвакуации звуковые оповещатели, указывающие направление движения	К,О,С, Г,У	Предусмотреть установку на путях эвакуации звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г,У)		22, 23, 24, 25, 26,28, 30, 33, 34	Капитальный ремонт Инд решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Контрастно выделить краевые ступени лестниц. При движении оборудовать пиктограммами, информационно-тактильными знаками, звуковыми информаторами на высоте 0,7 -1,1 м.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 24 от «10» декабря 2018 г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 1 общеразвивающего вида, Тульская область, г. Кимовск, ул. Ким, д. 29 А

(Наименование объекта, адрес)

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (3 игровые зоны) и (1 игровая зона совмещенная со спальней)	есть		27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37	Ширина дверного проема 0,77-0,85м в свету, пороги дверных проемов- 0,03м -0,035	К,О,С,	Расширить дверные проемы до 0,9 м в свету Установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м	Капитальный ремонт
				27, 30, 33, 36	В кабинетах на дверях установлены ручки не нажимного типа	О, С	Установить ручки на дверях нажимного типа либо «С» и «П» образного типа	Текущий ремонт

				27, 30, 33, 36	Таблички с названием кабинетов (групп) не продублированы шрифтом Брайля	К, С	Установить таблички с названием кабинетов (групп) на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
				27, 30, 33, 36	Отсутствуют перед входом в кабинеты (группы) тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность	С	Рекомендуется установить перед входом в кабинеты (группы) тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3м от препятствия размером 0,5х0,5м, предусмотреть контрастно окрашенную поверхность, предусмотреть использование световых маячков (ГОСТ Р 12.4.026)	Текущий ремонт
				29, 32, 35, 38	Отсутствуют разворотные площадки вокруг игрового оборудования столов	К,О,С	Предусмотреть расстановку мебели с учетом разворотных площадок вокруг игрового оборудования, столов, диаметром не	Текущий ремонт

						менее 1,4м. Ширина проходов между столами и кроватями не менее 1.2 м	
			32	Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием)		Оборудовать и обозначить спальные места для инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием). Спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест) должны располагаться около эвакуационного выхода	Текущий ремонт
			29, 32, 35, 38	Отсутствует аудиовизуальная система информации	С,Г,	Оборудовать группы аудиовизуальной системой информации, портативными усилителями звука. Рекомендуются размещать детей инвалидов по зрению на местах для занятий рядом с окнами.	Текущий ремонт
			29, 32, 35, 38	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	Спальные помещения		66, 68, 70	Ширина дверных проемов 0,75-0,78м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов	Капитальный

							шириной не менее 0,9м в свету	ремонт
				67, 69, 71	В спальнях не предусмотрено свободное пространство у кроватей. Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем, подъемным устройством и др. оборудованием)	К,О,С	Оборудовать и обозначить спальные места для инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием) Оборудовать спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайшие к эвакуационному выходу Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	Текущий ремонт
	Медицинский кабинет	есть		72	Ширина двери 0,8 м.	К,О,С	Предусмотреть ширину рабочей створки в свету 0,9 м.	Текущий ремонт
				72	Входы в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами и вызова пациента		Входы в кабинеты оборудовать световыми сигнализаторами	Текущий ремонт

							ми и вызова пациента	
				73	Отсутствует специализированное оборудование для обслуживания детей с ОВЗ	К,О,Г	Предусмотреть возможность оснащения кабинетов системой усиления звука (переносной индукционной петлей), специализированным столом и стулом с подлокотником для инвалидов-опорников. (согласно приказу Минобрнауки от 17.10.2013 №1155, от 05.04.2017 № 301).	Текущий ремонт
				74	Высота кушетки 0,57 м.	К,О	Предусмотреть кушетку с регулятором высоты, либо дополнительным приспособлением для удобства размещения пациента. Оборудовать не менее 1 кушетки с опорами для самоподнимания, в т.ч. линейными или угловыми поручнями.	Текущий ремонт
				73	Отсутствуют разворотные площадки	О,К	Предусмотреть расстановку мебели и	Текущий

						медицинского оборудования с учетом разворотных площадок, диаметром не менее 1,4м. и проходов к оборудованию 1.2 м (0,9.)	ремонт	
4 2	Зальная форма обслуживания	есть						
	Музыкальный зал			39	Ширина дверного проема 0,75м в свету		Предусмотреть ширину створки двери в свету 0,9м., При необходимости держать двери открытыми.	Текущий ремонт
				40	Высота порога дверных проемов-0,035.	К,О,С,	Установить перекатные пандусы на дверных порогах, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м	Текущий ремонт
				41	Не предусмотрена аудиовизуальная система информирования	К,О,С,Г	Рекомендуется предусмотреть аудиовизуальную систему информирования в доступной для детей форме. Определить место для сурдопереводчика. Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными	Текущий ремонт

							наклеивающими полосами	
				41	Не предусмотрена система усиления звука	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю. Использовать имеющееся оборудование (проектор) дублирования звуковой информации	
				41	Не оборудованы и не обозначены знаком места для инвалидов	О,С	Оборудовать и обозначить специальным знаком места для инвалидов – с опорой для спины и подлокотниками. Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением	Текущий ремонт
				41	Не закреплено напольное покрытие		Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	<i>Раздевалки в группах</i>	есть		27, 33, 36, 40	Ширина дверного проема 0,77-0,85м в свету	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
				42, 43, 44	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м в т.ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю	Текущий ремонт

						<p>раздевалки предусмотреть разворотную площадку $d = 1,4$ м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м 0,7м и высотой от пола не более 0,5 м. Вокруг скамью должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла- коляски. При невозможности и устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5 м. Размер прохода между скамьями в общих раздевалках должен составлять не менее 1,2 м. Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

				42, 43, 44	Отсутствует символ доступности	К,О,С,Г, У	Установить символ доступности	Теку щий ремонт
				42, 43, 44	Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом	С	Нумерация шкафов в раздеальных должна быть выполнена рельефным шрифтом	Теку щий ремонт
				42, 43, 44	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Теку щий ремонт
4 . 3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4 . 4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	ест ь			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г, У	Установить тактильные указатели и светонакопите льные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания детей.	Теку щий ремонт
4 . 5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет			—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого назначения здания МКДОУ: д/с № 1 Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДП-И (К,О,Г,У)		27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44, 66,67, 68,69, 70,71, 72,73, 74	Текущий ремонт
--	----------------	--	--	----------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.

Название кабинетов и зала рекомендуется выполнить на контрастном фоне в архитектурном стиле объекта

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 24 от « 10 » декабря 2018 г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 24 от «10» декабря 2018 г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	–	–	–	–	–	–

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 24 от « 10 » декабря 2018 г.**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детский сад № 1
общеразвивающего вида ; 301722 Тульская область, г. Кимовск, ул. Ким, д. 29 А

(Наименование объекта, адрес)

№ п / п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5 · 1	Туалетная комната	есть		45, 46, 49, 50, 53, 54, 57, 58	Ширина дверного проема – 0,8 м	К,О,С,	Рекомендуется расширить дверной проем до 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				46, 50, 54, 58	Высота порогов до 0,040 м		Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами Предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м.	Текущий ремонт

				45, 49, 53, 57	Отсутствуют знаки доступности и мнемосхема санузла	К, О, С, Г	Установить знаки доступности и мнемосхему санузла	Текущий ремонт
				48, 52, 56, 60	Не оборудованы доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН. Отсутствует оборудование для инвалидов	К,О,С	Оборудовать доступные кабины для инвалидов и МГН в туалетных комнатах (не менее 5%) размерами 1,8x2,2 м. Предусмотреть место для хранения коляски шириной 0,8 м. Оборудовать рядом с унитазом пристенные и откидной поручни, крючки для костылей	
				48, 52, 56, 60	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала)	К,О,С .Г	Установить кнопку вызова персонала со шнурком на высоте 0,85м- 1,1 м	Текущий ремонт
				48, 52, 56, 60	Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Г	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели , срабатывающие при нажатии	Текущий ремонт

							тревожной кнопки	
				47, 51, 55, 59	Не оборудована раковина для инвалидов	К,О,С	Оборудовать раковину для инвалидов с опорным, поворотным зеркалом. Предусмотреть краны сенсорного либо нажимного действия.	Текущий ремонт
				61, 62, 63, 64	Высота ножных ванн 0,5м Ножные ванны не оборудованы трапом	К,О,С	Рекомендуется заменить ножные ванны трапом с высотой бортов 0.02м	Текущий ремонт
5 · 2	Душевая/ ванная комната	нет						
5 · 3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения МКДОУ: д/с № 1	ДЧ-И (О,Г,У)		45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,60, 61,62, 63, 64	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 24 от «10» декабря 2018 г.**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 1
общеразвивающего вида; 301722 Тульская область, г. Кимовск, ул Ким, д. 29 А
 (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
					Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальным и средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги	Текущий ремонт

					Отсутствуют информирующие указатели к центральному входу на объект и к доступным входам в группы	К,О,С	Установить информирующие указатели по пути движения к доступным входам на объект.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Системы средств информации об опасности на объекте не предусматривает акустическую систему информации	С,	Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы)	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации	С	Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение. Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении	Текущий ремонт

							продублиро ванную шрифтом Брайля.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 6 «Системы информации на объекте»	ВНД			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Имеющееся телекоммуникативное оборудование рекомендуется использовать для дублирования звуковой информации в игровом, образовательном и информационных процессах.